


# THERMOLAC™ B


16-77 THERMOLAC 40 B  
16-76 THERMOLAC 75 B

## LA BUVETTE®

Rue Maurice Perin - Z. I. de Tournes  
06013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE  
TEL : 03.24.52.37.20 - FAX : 03.24.52.37.24  
Int. : 33.3.24.52.37.23 Int. : 33.3.24.52.37.24  
S.A.V. : 03.24.52.37.27 - FAX : 03.24.52.37.19  
Internet : www.labuvette.com  
e-mail : commercial@labuvette.com  
sav@labuvette.com




## THERMOLAC 40 B




■ 411 0337

Détail 433 0606





## THERMOLAC 75 B





1


**THERMOLAC™ 40 :**



**THERMOLAC™ 75 :**







2



**Tuyau polyéthylène semi-rigide = OBLIGATOIRE**

**Halbstarres Polyäthylen Rohr = obligatorisch**

**Semi-rigid polyethylene pipe = mandatory**



- Il est recommandé d'avoir un minimum de 5 bovins par Thermolac 40 et 10 bovins par Thermolac 75 afin d'avoir une résistance au gel optimale.  
- For optimal frost-protection, we recommend to have at least 5 heads of cattle for 1 Thermolac 40 and at least 10 heads of cattle for 1 Thermolac 75.  
- Für einen optimalen Frostschutz ist es empfehlenswert mind. 5 Rinder pro Thermolac 40 und mind. 10 Rinder pro Thermolac 75 zu halten.

- Basse Pressure
- Low Pressure
- Niederdruck

